## 例: 和館 保存部分 外部 南面




図 3-4 部分・部位の設定

## 2. 整備の方向性と修復計画

各建造物の現状と復原資料の残存状況を考慮し、整備の方向性と修復計画を下記のとおりと します。

## 抄:【和館】

部位	整備の方向性
一階座敷の貼壁	布貼壁を紙貼壁(金砂子)
	とする
内部壁(蟻壁以外)	漆喰塗を色土壁または
	中塗仕上げとする
座敷部分の襖	当初の襖絵の模造品を
	整備する
杉板戸	当面通常使用し、活用状
	況により検討する
2 階御居間の照明	保管してある当初器具
	に取替える
茶室北側建具	古写真の笹戸を復旧す
(道幸)	る
茶室内壁腰張	客側は湊紙(紺色)二段と
	する
茶室外面建具	欠失している古写真の
	掛雨戸を復旧する
厨房内部	現状のまま、または活用
	により整備する
一階受付の柱間装置	現状のまま、または活用
	により整備する

中長期修復計画
・屋根桟瓦葺、銅板葺の全面
葺替、下地の修復
屋根形状が複雑な建物であ
り、軸部等の長寿命化のため
には常に屋根の状態に注意 する。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
・外面板壁の修復
・畳表替え、建具の調整、障
子紙張替え
・雨樋の更新
・電気設備、衛生設備、防災
設備の更新

## 【失われた建造物】

建造物名称	失われた時期	整備の方向性
茶室南側の庭中門	不明	復原を目指す
煎茶室	昭和 24 年(金沢成巽閣へ移築)	復原の可能性を検討する
煎茶室北門	不 明	当面現在の建仁寺垣を維持管理する
霊社	接収期	遺構の保護
事務所	公園期(昭和40年代)	当面現状のまま
車庫	公園期(昭和 40 年代)	当面現状のまま
機械室	公園期(昭和40年代)	当面現状のまま
馬繋	公園期(昭和40年代)	当面現状のまま



図3-5 失われた建造物 (前田家所蔵写真に彩色したもの)