

駅構内	駅前の状況	駅前の状況(わかくさ通り)	駅前の状況	都市計画道路補助127号
				
エレベータが未設置		放置自転車が多く発生している	放置自転車があるため、歩道幅員を狭くしている	路上駐車が多く、歩道幅員も狭いため、良好な歩行者空間と言い難い状況
都市計画道路補助127号(大井町線南側)	カトリア通り(都市計画道路補助127号)	カトリア通り(都市計画道路補助127号)	すずかけ通り(都市計画道路補助46号)	すずかけ通り(都市計画道路補助46号)
				
異なる舗装材を用いて歩車分離を図っている	歩車未分離の道路構造	一部設置されている歩道にも自転車が駐輪されており、歩行困難な状況	歩車未分離の道路構造(カトリア通りとの交差付近)	ガード下の歩道空間も放置自転車に占領されている
ブルバール街	ブルバール街	さくら通り	コミュニティセンター西側道路	九品仏川緑道
				
路上駐車が多く、交通安全上問題がある	商店の1階部分はセットバックして歩道空間として利用されているが、幅員は狭い	商業施設が立地し、買い物客を中心とした歩行者利用者が多いエリア	白線による歩行者空間が整備されているのみ	良好な歩行者空間が通勤・通学目的と思われる自転車の駐輪場となっている