

PETボトル分別基準適合物（ペール品）の品質調査結果記録表

印刷日：平成25年5月27日

再商品化事業者名		JFE環境株式会社				
市町村等名		目黒区				
指定保管施設		京浜島リサイクルセンターリバース2002				
調査実施日		平成25年 5月24日	調査実施者	役職：川崎ペットボトルリサイクル工場長		
市町村等立会者		役職：作業係長			<input type="checkbox"/> 委任	
調査の場所及び所在地		川崎ペットボトルリサイクル工場 神奈川県川崎市川崎区水江町599番地38ほか				
サンプル量		小型	ペール数： 2個	総本数： 1,242本	総重量： 37,050g	
総合判定結果		A			丸ボトル： 無	
目視検査		区分			判定及び配点	
					判定	配点
ペール状態	外観汚れ程度	1	A. 殆ど汚れない	B. 少しの汚れ	D. 大変汚い	A 20
	ペールの積み付け安定性	2	A. 荷崩れがない	B. 積み重ねが不安定	D. 積み重ねが困難	A 5
	ペールの解体性	3	A. 手で解体可能	B. ハンマー等簡単な道具で解体出来る	D. 簡単な道具で解体出来ない	A 5
		小 計			30	
計量検査項目		個数(ヶ)	重量(g)	重量(%)	判定及び配点	
					判定	配点
異常なPETボトル	キャップ付きPETボトル	4	20	545	1.47	B 10
	中身が残っているPETボトル	5				A 10
	識別マークのないPETボトル	6				A 5
	テープや塗料が付着したボトル	7	1	21	0.06	D 1
	異物が入ったPETボトル	8	1	10	0.03	B 5
	縦潰れやカットされたPETボトル	9	2	20	0.05	A 5
夾雑異物	塩ビボトル	10				A 10
	ポリエチレン等のボトル	11				A 10
	缶類	12				A 5
	ガラスびん類	13				A 10
	陶磁器類	14				A 5
	紙製容器類	15				A 5
	ポリ袋等袋類	16	2	2	0.01	B 3
	プラスチックトレイ類	17				A 5
	砂・土砂等	18				A 5
	その他夾雑物	19				A 5
		小 計			99	
		合 計			129	
特記事項		異物入ボトル：タバコ汚れ、ポリ袋等袋類：破片×2				