

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業(届出対象)記入例 ※掲示サイズは(横420mm以上、縦297mm以上)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

LV1,2用

本工事は、労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第五号の二)の規定による計画の届出及び大気汚染防止法第18条の17第1項並びに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第124条第1項の規定による作業実施の届出を行っております。

石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について、以下のとおりお知らせします。

事業場の名称: ○○○○解体工事作業所			
届出先及び 届出年月日	品川 労働基準監督署 東京 (都)道・府・県 目黒市(区)	○○○○年○○月○○日 ○○○○年○○月○○日	発注者等(大気汚染防止法による届出者) 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○不動産(株) 代表取締役社長 ○○ ○○
調査終了年月日		○○○○年○○月○○日	住所 東京都○○区○-○
看板表示日		○○○○年○○月○○日	
解体等工事期間		○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日	元請業者(特定工事の施工者かつ調査者) 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○ 住所 東京都○○区○-○
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間		○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日	
調査方法の概要(調査箇所)			
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 【調査箇所】建築物全体(1階~4階) ※改修等の場合は、改修等を実施するために調査した箇所を記載する。 (例)1階機械室(改修等工事対象場所)			
調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類)			
【石綿含有あり】 1階 機械室 吹付け石綿 クリソタイル 1階 機械室 保温材(石綿含有とみなし) エレベーターシャフト 吹付け石綿 クリソタイル 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1~4階トイレ内PS 保温材③ 1~4階 床:ビニル床タイル③、天井:フレキシブルボード④、その他の建材④⑤		現場責任者氏名 ○○ ○○ 連絡場所 TEL 03-xxxxx-xxxxx	○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法		調査者(分析等の実施者) 氏名又は名称 【事前調査・試料採取を実施した者】 ①特定建築物石綿含有建材調査者 ○○環境(株)氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:東京都○○区○○-○○ 【分析を実施した者】 ②○○環境分析センター 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:埼玉県○○市○○-○○	
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去 囲い込み・封じ込め・その他		
集じん・排気装置	機種・型式・設置数	・機種:集じん・排気装置 ・型式:○○○-2000 ・設置数:○台	
	排気能力(m ³ /min)	○○m ³ /min(1時間あたりの換気回数4回以上)	
	使用するフィルタの種類及びその集じん効果(%)	HEPAフィルター ・捕集効率:99.97% ・粒子径:0.3μm	
使用する資材及びその種類	・湿潤用薬液:○○○○ ・固化用薬液:○○○○ ・隔離用シート(厚さ:床○mm、その他○mm) ・接着テープ 等		その他必要な事項
その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法	(例)・吹付け層に薬液を含浸する等により表層を被覆する封じ込め工法 (注) (例)・板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法 (注)		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日

(注)封じ込め工法や囲い込み工法を行う場合の記載例

2021年10月更新